

WYCENA Nr: 130/DOA/12/16

z dnia: 2016/12/30

Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A.

Adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Sygnatura akt: 4039092

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2016

Marka: AUDI Model pojazdu: A8 Quattro 3.0 TDi MR`07 4E
Wersja: Tiptronic Nr rejestracyjny: TK1262L Rok prod.: 2007
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT 002-01956
Nr identyfikacyjny (VIN) WAUZZZ4E28N007793
Data pierwszej rejestracji 2008/01/04, (w Polsce: 2013/08/06)
Data ogl. dzin 2016/12/30
Wskazanie drogomierza 194616 km
Okres eksploatacji pojazdu (08/01/04-16/12/30) 108 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu 4E
Dop. masa całk. 2430 kg*
Rodzaj nadwozia sedan 4 drzwiowy
Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika 2967 ccm / 171kW (232KM)
Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 6 / widlasty / 24
Rodzaj skrzyni biegów automatyczna
Rodzaj napędu AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2007.11-2007.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBV - korektor siły hamowania elektr.	22	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
2	Autoalarm	23	Radioodtwarzacz CD + MP3
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	24	Skrzynia biegów automatyczna "Tiptronic"
4	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	25	System p/porządkowy ASR + ESP
5	Diagnostyka zmiany biegów pokryta skórą	26	System zarządzania zintegrowany MMI (Multi Media Interface)
6	Fotele przednie regulowane elektr.	27	Szyby przednie i tylne regulowane elektr.
7	Głośniki 8 szt.	28	wiatła mijania włączane automatycznie
8	Immobilizer	29	wiatła p/mgielne przednie
9	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą	30	wiatła z regul. kąta pochylenia elektr.
10	Klimatyzacja automatyczna	31	Tapicerka tekstylna
11	Koło zapasowe pełnowymiarowe	32	Tarcze kół alum. 7,5Jx16 opony 235/60
12	Komputer pokładowy	33	Tempomat
13	Kontrola działania silnika Check Control	34	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
14	Kurtyny powietrzne boczne	35	Wspomaganie układu kierowniczego elektr. Servotronic

15	Lusterka zewn trzne podgrzewane i regul. elektr.	36	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
16	Lusterko wewn trzne z systemem anty lepiniowym	37	Wyko czenie wn trza drewnem orzechowym
17	Nap d na cztery koła	38	Zaglówki foteli przednich
18	Podłokietnik centralny przedni	39	Zaglówki siedze tylnych 3 szt.
19	Podłokietnik siedze tylnych	40	Zamek centralny zdalnie sterowany
20	Poduszki powietrzne boczne przednie	41	Zawieszenie z regulacj charakterystyki
21	Poduszki powietrzne boczne tylne		

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Warto [PLN]
1	Audio System Bose Surround Sound	321
2	Autoalarm z czujnikiem ruchu (dopłata)	48
3	Fotele przednie podgrzewane	178
4	Fotele przednie z regul. elektr. odcinka l d wiowego	106
5	Fotele sportowe regul. elektr. z pami ci poło enia (dopłata)	1 038
6	Instalacja telefonu GSM (Bluetooth)	158
7	Kierownica wielofunkcyjna Tiptronic pokryta skór ogrzewana (dopłata)	133
8	Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)	462
9	Kolumna kierownicy regulowana elektr.	120
10	Lakier metalizowany	593
11	Lusterka zew. składane elektr., ciemniane automatycznie	96
	Lusterka zewn trzne składane elektrycznie	
	Lusterka zewn trzne ciemniane automatycznie	
12	Podłokietnik przedni komfortowy	58
13	Poduszka powietrzna pasa era z mo liwo ci odł czenia (dopłata)	71
14	Reflektory adaptacyjne	146
15	Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów	593
16	Rolety p/słoneczne szyb bocznych i tylnej regul. elektr.	271
17	System "Advanced key"	339
18	System Audi parking "advanced" z kamer cofania	547
19	+System nawigacji sat. z DVD i monitorem kolorowym	995
20	System wspomagania zamykania pokrywy baga nika	146
21	Szyby antywłamaniowe	191
22	Tapicerka ze skóry "Valcona" (dopłata)	679
23	+Tarcze kół alum. 17"	637
24	Tuner radiowy cyfrowy DAB	130
25	Wyko czenie wn trza drewnem szlachetnym (dopłata)	91
26	Zmieniarka CD	120

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zuycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 245/45 R17 95W SPORT CONTACT 2 TL FR		80
Przednie prawe:	CONTINENTAL 245/45 R17 95W SPORT CONTACT 2 TL FR		87
Tylne lewe:	CONTINENTAL 245/45 R17 95W SPORT CONTACT 2 TL FR		87
Tylne prawe:	CONTINENTAL 245/45 R17 95W SPORT CONTACT 2 TL FR		87
Zapasowe:	DUNLOP 255/45 R18 99Y SP SPORT 9000 TL	8,0	10

KOREKTY

WARTO BAZOWA BRUTTO (115 mies.)	46 900 PLN
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE DODATKOWE	8 267 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	3 500 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 836 PLN
KOREKTY RÓ NE	- 17 834 PLN

W tym:	[%]	Warto
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1,0	- 586
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-4,0	-2 346
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-3,0	-1 760
Indywidualny zakup za granicą (z UE)	-1,0	- 586
Pojazd z rynku brytyjskiego	-5,0	-2 933
Brak ważnych badań techn. (01.10.2016r)	-0,2	- 123

KOMENTARZ

Ogl dzin pojazdu dokonano we Wrocławiu, ul. Giełdowa 12. Podczas ogl dzin przedło ono do wgl du:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- kart pojazdu
- 1 kluczyk

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodno z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Pojazd pierwotnie przeznaczony był na rynek brytyjski. Aktualnie kolumna kierownicy znajduje si po lewej stronie.

Do momentu uzyskania potwierdzenia przebiegu całkowitego pojazdu w wysoko ci wskaza drogomicza - nie przyjmuje si korekty podnosz cej warto rynkow pojazdu ze wzgl du na ni szy ni normatywny przebieg całkowity.

Brak ksi ki serwisowej, brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

W przedziale mocowania silnika znajduj si odr czne napisy (w tym o wymianie oleju i filtrów) - z dnia 29.04.2015r przy wskazaniach drogomicza 182000 km.

I. Silnik oraz układ nap dowy.

Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Ci gle wieci si kontrolka układu sterowania prac silnika - w warunkach parkingowych brak jest mo liwo ci jednoznacznego okre lenia przyczyn wiecienia si kontrolek oraz diagnostyka układów. Stwierdzono nieznaczno pracy, bez nadmiernego dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Stwierdzono ludy wycieków, przepooci i przedmuchów oleju na elementach silnika i osprz tu. Elementy osprz tu silnika pracuj z nieznaczno ci . Powi kszone jest gło no pracy elementów układu przeniesienia nap du - do weryfikacji warsztatowej. Skrzynia biegów - nieznaczne opó nienia zmian przeło e , nieznaczne szarpni cia.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

Prawa ko ówka dr ka układu kierowniczego - nadmierne luzy i słyszalne hałasy podczas manewrowania. W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej je dzie próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono innych/widocznych uszkodze ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Stwierdzono podwy szone luzy w poł czeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Elementy układu hamulcowego - nadmierne zu ycie (wieci si kontrolka zu ycia okładzin). Hamulec pomocniczy (elektrycznie regulowany) - nie działa. Opony zu yte nierównomiernie.

III. Karoseria / nadwozie.

Stwierdzono ludy wcze niejszych napraw blacharsko-lakierniczych. Grubo powłoki lakierowej na pokrywie komory silnika do 270 μm , na błotniku przednim lewym do 370 μm i prawym do 330 μm , na drzwiach przednich lewych do 220 μm i prawych do 810 μm , na drzwiach tylnych lewych do 1,41 mm i prawych do 180 μm , na błotniku tylnym lewym do 360 μm i prawym do 220 μm , na pokrywie komory baga nika do 180 μm i na dachu do 130 μm . Kilka elementów lakierowanych karoserii - z widocznymi ró nicami odcieni koloru powłoki lakierowej.

IV. Stwierdzone w trakcie ogl dzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływaj ce na rynkow warto przedmiotowego pojazdu) :

- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowa i/lub porysowa , i/lub otar , i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- wszystkie elementy obłachowania zewnętrznej karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia w postaci punktowych wgnieceń i/lub dokończenia powierzchni (o różnym stopniu intensywności występowania)
- pokrywa komory silnika oraz poszycie dachu posiadają liczne i niewielkie wgniecenia punktowe (typowe dla powstałych w wyniku opadów gradu)

Ponadto :

- usterki układu elektrycznego (często i okresowo nie działają podzespoły elektroniczne - w tym układ MMI, kamera cofania, radioodtwarzacz)
- układ elektryczny - do weryfikacji warsztatowej
- akumulator - uszkodzony, niesprawny
- zderzak przedni - znaczne porysowania, otarcia i ubytki powłoki lakierowej, odkształcenia i wgniecenia tworzywa w części dolnej, wadliwe zamocowanie
- prawa kratka dolna zderzaka przedniego - brak
- reflektory p-mgłowe przednie - nie działają światłowodami
- reflektory przednie - niewielkie zarysowania eksploatacyjne kloszy
- kratka wlotu powietrza - ubytki powłoki
- pokrywa komory silnika - kilka punktowych wgnieceń poszycia, niewielkie i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika - zabrudzona
- szyba czołowa - wymieniona, posiada niewielkie i punktowe uszkodzenia
- poszycie dachu - niewielkie i punktowe wgniecenia, niewielkie i punktowe ogniska korozji na krawędzi przedniej
- błotnik przedni lewy - zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, lada po lakierowaniu i naprawach, niedokładne dopasowanie
- drzwi przednie, lewe - niewielkie ubytki powłoki lakierowej, lada po lakierowaniu i naprawach
- obudowa zwierciadła zewnętrznej, lewego - nieznaczne uszkodzenia
- nakładka zewnętrzna poszycia progu lewego - niewielkie odkształcenie
- drzwi tylne lewe - widoczne zarysowania i otarcia miejscowe powłoki lakierowej, uszkodzona i obłamana listwa ochronna
- błotnik tylny lewy - widoczne uszkodzenia powłoki lakierowej, niewielkie wgniecenia
- zderzak tylny - nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia w części tylnej - nieznaczne ogniska korozji
- pokrywa komory bagażnika - miejscowe uszkodzenie powłoki lakierowej, na listwie ognisko korozji, nie działa mechanizm elektrycznego otwierania, brak osłony/pokrywy wewnętrznej z zestawem narzędzi
- w trzech komorach bagażnika - zabrudzenia, poplamienia wykładzin tapicerowanych, otarcia i zabrudzenia elementów wykonanych z tworzyw sztucznych
- drzwi tylne prawe i listwa ochronna - niewielkie zarysowania i ubytki powłoki lakierowej
- nakładka zewnętrzna poszycia progu prawego - niewielkie odkształcenie
- drzwi przednie, prawe i listwa ochronna - nieznaczne ubytki powłoki lakierowej
- obudowa zwierciadła zewnętrznej, prawego - nieznaczne otarcie
- błotnik przedni, prawy - niewielkie uszkodzenia powłoki lakierowej, lada po lakierowaniu, niedokładne dopasowanie
- obręcz koła pojazdu - z niewielkimi otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- opony - zużycie nierównomierne
- w trzech pojazdach - zabrudzone eksploatacyjnie
- półka tylna - zabrudzenia i plamy
- w drzwiach tylnych - porysowania powłoki, punktowe wgniecenia

- wykładziny wewnętrzne drzwi - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- elementy wyposażenia wnętrza wykonane z tworzyw sztucznych - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- poszycia foteli przednich - nieznaczne zabrudzenia, odkształcenia i „wytarcia”
- koło kierownicy - nieznaczne „wytarcia” materiału
- zapalniczka - brak
- podłokietniki przednie - nieznaczne uszkodzenia powłoki w częściach tylnych
- kanapa tylna - niewielkie zabrudzenia, odkształcenia
- uszkodzona roleta szyby drzwi tylnych prawych
- podsufitka, osłony przeciwsłoneczne, osłony wewnętrzne słupków dachu - niewielkie zabrudzenia
- nie działa roleta elektryczna szyby tylnej - na desce rozdzielczej brak przycisku sterowania jej prac
- osłona gałki w półce tylnej - niedokładnie zamocowana
- sygnalizowana jest bardzo mała ilość paliwa
- sygnalizowane jest zużycie okładzin hamulcowych
- cięgła wyciąg kontrolki układu sterowania prac silnika - w warunkach parkingowych brak jest możliwości jednoznacznego określenia przyczyn wyciągnięcia kontrolki oraz diagnostyka układu
- cięgła wyciąg kontrolki układu hamulcowego - w warunkach parkingowych brak jest możliwości jednoznacznego określenia przyczyn wyciągnięcia kontrolki oraz diagnostyka układu
- do pojazdu dołączono tylko 1 klucz
- stwierdzono braki w wyposażeniu podstawowym pojazdu (narzędzia, gałki)
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2. Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za takie nie może być uznawane.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

40000 PLN

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowa wartości rynkowych z katalogu "Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe XII-2016" zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekta mających wpływ na wartość pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 130/DOA/12/16

z dnia: 2016/12/30

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2016

Marka: AUDI

Model pojazdu: A8 Quattro 3.0 TDi MR`07 4E

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: TK1262L

Rok prod.: 2007

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy









