

**WYCENA Nr: 26/DOA/01/17**

z dnia: 2017/01/09

Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A.

Adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Sygnatura akt: 4482750

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [T] I-2017

Marka: DODGE Model pojazdu: Journey 2.4  
Wersja: SXT Aut. Nr rejestracyjny: SCZ37628 Rok prod.: 2010

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr INFO-EKSPERT	058-00221
Nr identyfikacyjny (VIN)	3D4PG5FV0AT119989
Data pierwszej rejestracji	2010/03/15, (w Polsce: 2011/12/29)
Data wykonania badania technicznego	2017/12/27
Data oglądania	2017/01/09
Wskazanie drogomierza	61124 mil
Okres eksploatacji pojazdu (10/03/15-17/01/09)	82 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy typu perła
Dop. masa całkowita	2473 kg*
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samono na
Numer silnika	SILNIK : V6 / 3518 CCM / 175 KW
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	2360 ccm / 125kW (170KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	2WD (4x2)

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2008.02-2010.08)**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	21	Sygnalizacja pozostawienia włączonych wiateł
2	Autoalarm	22	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Fotel kierowcy regulowany elektr.	23	System kontroli ciśnienia w oponach
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	24	System kontroli trakcji ASTC
5	Głośniki 6 szt.	25	System p/porządkowy ETC
6	Immobilizer	26	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
7	Kolumna kierownicy regulowana	27	System wspomagania nagłego hamowania
8	Komputer pokładowy	28	Szyba tylna ogrzewana
9	Lusterka zewnętrzne trznie podgrzewane i regul. elektr.	29	Szyby fotochromatyczne
10	Lusterka wewnętrzne trznie ciemniące automatycznie	30	Szyby przednie i tylne regulowane elektr.
11	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolną siłą	31	wiatła p/mgielne przednie
12	Oparcie fotela pasażera z przodu składane	32	wiatło dodatkowe STOP
13	Podłokietnik centralny przedni	33	Tarcze kół alum. 17"
14	Podłokietnik siedzenia tylnych	34	Tempomat

15	Poduszki powietrzne boczne przednie	35	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
16	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	36	Wspomaganie układu kierowniczego
17	Radioodtwarzacz CD + MP3	37	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
18	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	38	Zamek centralny zdalnie sterowany
19	Sygnalizacja niebezpiecznych pasów przednich	39	Zderzaki w kolorze nadwozia
20	Sygnalizacja pozostawienia kluczyków w stacyjce	40	Zmieniarka CD

### BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	*Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	-1 705
2	*Koło zapasowe dojazdowe	- 329
3	*Osłona czarna bagażnika	- 195
4	*Siatka mocująca bagaż	- 43
5	*Wiatła z regulacją kąta pochylecia	- 65

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Dywaniki ochronne podłogi	18
2	+Fotele dodatkowe 2 szt.	290
3	+Instalacja gazowa (wtrysk gazu wielopunktowy sekwencyjny)	1 180
4	+Klimatyzacja z obsługą 3 stref	1 705
5	+Kurtyny powietrzne boczne	550
6	+Lakier perłowy	396
7	+Pilot do bramy garażowej	58
8	+System wspomagania parkowania (przód i tył)	243
9	+Szyby boczne i szyba tylna przyciemnione dodatkowo	215

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŻDŻENIU OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Średnica [mm]	Żyłki [%]
Przednie lewe:	PIRELLI 235/65 R17 108H XL SCORPION ICE&SNOW TL MO/N0	4,0	71
Przednie prawe:	PIRELLI 235/65 R17 108H XL SCORPION ICE&SNOW TL MO/N0	4,0	71
Tylne lewe:	PIRELLI 235/65 R17 108H XL SCORPION ICE&SNOW TL MO/N0	4,5	65
Tylne prawe:	PIRELLI 235/65 R17 108H XL SCORPION ICE&SNOW TL MO/N0	4,5	65

### KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (80 mies.)	37 000 PLN
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	- 2 337 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	4 655 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 450 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 1 033 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 6 360 PLN

#### W tym:

	[%]	Wartość
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-0,5	- 194
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-4,5	-1 749
Korekta ze względu na liczbę właścicieli (3)	-0,5	- 194
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-3,0	-1 166
Indywidualny import z rynku amerykańskiego	-5,0	-1 943
Silnik 3.5 V6 175 kW + rejestr. 7-osób	10,0	3 886
Uszkodzenia oraz usterki, braki i wady	-12,9	-5 000

### KOMENTARZ

Oględzin pojazdu dokonano we Wrocławiu, ul. Giełdowa 12. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- kart pojazdu
- dokumentację do instalacji zasilania silnika paliwem LPG
- 1 kluczyk (w którym nie działa „pilot”)

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

**Pojazd z rynku amerykańskiego, sprowadzony do Polski w wyniku importu indywidualnego - brak pełnej dokumentacji technicznej dotyczącej „historii” pojazdu.**

**Z numeru identyfikacyjnego pojazdu i oznaczenia na elementach jego wyposażenia wynika jego rok produkcji 2010 (02/2010r) - i taki przyjmuje się do wyceny.**

**Podana w polskim dowodzie rejestracyjnym data I-szej rejestracji (01.01.2010r) jest nieprawdopodobna. Do wyceny przyjmuje się hipotetyczną datę I-szej rejestracji oszacowaną na podstawie ustalonych danych o przedmiotowym pojeździe.**

W pojeździe zamontowana jest instalacja do zasilania silnika paliwem LPG. Dołączono cząstkę dokumentacji technicznej do instalacji („wyciąg ze świadectwa homologacji ...”) oraz protokół TDT do zbiornika paliwa LPG. W dowodzie rejestracyjnym znajduje się adnotacja urzędowa treści: „---GAZ LPG/ 2012-07-19---,,

Do momentu uzyskania potwierdzenia przebiegu całkowitego pojazdu w wysokości wskazań drogomierza - nie przyjmuje się korekty podnoszącej wartość rynkową pojazdu ze względu na niżej normatywny przebieg całkowity.

Brak książki serwisowej, brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

*W bazie danych programu Info-Expert brak notowa wartości pojazdu Dodge Journey 3.5 V6 SXT Aut. z roku produkcji 2010. Wycenę sporządza się w oparciu o dane programu Info-Expert dla pojazdu Dodge Journey 2.4 SXT Aut. z roku produkcji 2010. Uwzględniono korektę z tytułu innego typu, pojemności i mocy silnika.*

#### I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono. Ciągłymi wieci się kontrolka układu sterowania prac silnika - w warunkach parkingowych brak jest możliwości jednoznacznego określenia przyczyn wieczenia się kontrolki oraz diagnostyka układów. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Stwierdzono luzy nieznacznych przepoček i przedmuchiów oleju na elementach silnika i osprzętu. Elementy osprzętu silnika pracują z nieznaczną głośnością (w tym słyszalne odgłosy pracy wtryskiwaczy paliwa LPG). Skrzynia biegów - po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu) nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

#### II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Stwierdzono nieznaczne luzy w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Osłabiona jest skuteczność działania amortyzatorów. Elementy układu hamulcowego - powiększone zużycie.

#### III. Karoseria / nadwozie.

*Z uzyskanych informacji wynika, że pojazd jeszcze na terenie USA uczestniczył w zdarzeniu drogowym (w wyniku którego uszkodzeniu uległa/y poduszka/ki bezpieczeństwa). Brak pełnych danych dotyczących zdarzenia i dokumentacji fotograficznej uszkodzeń.*

Stwierdzono luzy wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych. Grubość powłoki lakierowej na pokrywie komory silnika do 290 µm, na błotniku przednim lewym do 150 µm i prawym do 500 µm, na drzwiach przednich prawych do 1,16 mm, na drzwiach tylnych prawych do 390 µm, na błotniku tylnym prawym do 330 µm. Grubość powłoki lakierowej rzędu 70 - 90 µm na pozostałych elementach karoserii (poszytych materiałami

metalowych) podlegaj cych lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie ogl dzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wplywaj ce na rynekow warto przedmiotowego pojazdu) :

- niektóre elementy karoserii pojazdu pokryte resztkami niegu i lodu oraz wod i zabrudzeniami, które utrudniaj ocen stanu powłoki lakierowej i poszy zewn trznych (nie mo na wykluczy , e, po usuni ciu zabrudze i wysuszeniu, ujawnione zostan dodatkowe i niewielkie uszkodzenia, zarysowania, itp. - nie uj te w niniejszym opisie)
- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadaj eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowa i/lub porysowa , i/lub otar , i/lub ubytków punktowych (o ró nym stopniu intensywno ci wyst powania)
- wszystkie elementy oblachowania zewn trznego karoserii pojazdu posiadaj eksploatacyjne uszkodzenia w postaci punktowych wgniece i/lub dokszałce powierzchni (o ró nym stopniu intensywno ci wyst powania)

Ponadto :

- akumulator - niski stan naładowania
- płyn układu chłodzenia silnika - zbyt mała ilo
- olej silnikowy - mała ilo
- benzyna i paliwo LPG - wskazywane bardzo małe ilo ci
- zderzak przedni - wi ksze sp kania, porysowania, otarcia i ubytki powłoki lakierowej, nieznaczne wgniecenia i odkształcenia tworzywa
- spoiler dolny zderzaka przedniego - z otarciami
- reflektory p-mgłowe przednie - obluźowane mocowania
- reflektor p-mgłowy przedni, prawy - nie działa arówka
- pokrywa komory silnika - porysowanie, liczne, niewielkie i punktowe ubytki powłoki lakierowej, ludy po lakierowaniu i naprawach
- mata wygłuszaj ca pokrywy komory silnika - brak
- szyba czołowa - posiada nieznaczne i punktowe uszkodzenia
- poszycie dachu - zarysowania powłoki
- błotnik przedni lewy - zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi przednie, lewe - nieznaczne otarcia, zarysowania i ubytki punktowe powłoki lakierowej, zagi cie na kraw dzi tylnej
- obudowa zwierciadła zewn trznego, lewego - nieznaczne otarcia
- drzwi tylne lewe - nieznaczne otarcia, zarysowania i ubytki punktowe powłoki lakierowej
- błotnik tylny lewy - nieznaczne otarcia, zarysowania i ubytki punktowe powłoki lakierowej, niewielkie i punktowe wgniecenie
- lampy zespolone tylne (lewa i prawa) - kierunkowskazy barwy czerwonej, nieznaczne zarysowania kloszy
- zderzak tylny - nieznaczne odkształcenie, miejscowe uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej, zaparowana prawa lampa
- elementy układu wydechowego - ogniska korozji
- elementy podwozia w cz ci tylnej - nieznaczne ogniska korozji
- amortyzator koła tylnego prawego - ludy nieuszczelno ci
- pokrywa komory baga nika - p kni ty klosz dodatkowej lampy STOP, nie działaj arówki lampek o wietlenia tablicy rejestracyjnej
- wn trze komory baga nika - zabrudzenia, poplamienia wykładzin tapicerowanych, otarcia i zabrudzenia elementów wykonanych z tw. sztucznych
- roleta zasłaniaj ca przestrze baga ow / półka tylna - brak
- zbiornik paliwa LPG - z ogniskami korozji
- pas tylny karoserii, podłoga baga nika, podłu nice - pocz tki procesów korozyjnych
- błotnik tylny prawy - ludy po lakierowaniu, niewielkie uszkodzenia powłoki lakierowej

- drzwi tylne prawe - wi ksze uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej, ludy po lakierowaniu i naprawach, wi ksze wgniecenia
  - drzwi przednie, prawe - wi ksze uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej, nieznaczne i punktowe wgniecenia poszycia, ludy po naprawach i lakierowaniu
  - obudowa zwierciadła zewn trznego, prawego - nieznaczne uszkodzenia powłoki
  - błotnik przedni, prawy - niewielkie uszkodzenia powłoki lakierowej, ludy po lakierowaniu i naprawach, odkształcone nadkole z tworzywa
  - obr cze kół pojazdu - z otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi, zabrudzone
  - wn trze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
  - wykładziny wewn trzne drzwi - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
  - elementy wyposażenia wn trza wykonane z tworzyw sztucznych - zabrudzenia i zarysowania
  - uszkodzona uszczelka drzwi kierowcy
  - poszycia foteli przednich - nieznaczne zabrudzenia, plamy, odkształcenia
  - koło kierownicy - nieznaczne „wytarcia” materiału
  - d wignia zmiany biegów - niewielkie „wytarcia”
  - podłokietnik centralny, przedni - nieznaczne zabrudzenia
  - fotele tylne - niewielkie zabrudzenia, plamki, miejscowe odkształcenia
  - podsufitka - nieznaczne zabrudzenia, plamki
  - osłony p-słoneczne, osłony wewn trzne słupków dachu - niewielkie zabrudzenia
  - radioodtworacz - wersja dla rynku USA
  - sygnalizowana jest bardzo mała ilo paliwa (benzyny i LPG)
  - sygnalizowana jest konieczno wymiany oleju silnikowego
  - wy wietlany jest komunikat - „gascap”
  - sygnalizowany jest spadek ciśnienia w ogumieniu (jedne z czujników jest zdemontowany, znajduje się wewn trz pojazdu)
  - ci gle wieci się kontrolka układu sterowania prac silnika - w warunkach parkingowych brak jest mo liwo ci jednoznacznego okre lenia przyczyn wicenia się kontrolki oraz diagnostyka układu
  - do pojazdu doł czono tylko 1 kluczyk w którym nie działa „pilot” (brak mo liwo ci sprawdzenia działania zamka centralnego, alarmu)
- ustalenie wszystkich uszkodze , wad i braków w ukończeniu samochodu mo liwe do wykonania jedynie podczas ogl dzin warsztatowych**

#### ZASTRZE ENIA OGRANICZAJ CE

1. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za wady ukryte niemo liwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikaj ce z dalszego u ytkowania przedmiotu wyceny.
2. Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyz stanem technicznym przedmiotu wyceny i za tak nie mo e by uznawane.

---

**Warto rynkowa brutto wy ej zidentyfikowanego pojazdu, okre lona na dzie wykonania opinii wynosi:**

**31500 PLN**

(słownie: trzydzie ci jeden tysi cy pi set złotych)

**Warto okre lona na podstawie:**

- notowa warto ci rynkowych z katalogu "Pojazdy Samochodowe - Warto ci Rynkowe I-2017" zaakceptowanych przez wykonawc opinii,
- korekt maj cych wpływ na warto pojazdu.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 26/DOA/01/17

z dnia: 2017/01/09

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] I-2017

Marka: DODGE

Model pojazdu: Journey 2.4

Wersja: SXT Aut.

Nr rejestracyjny: SCZ37628

Rok prod.: 2010

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy









