



Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium



Numer wewnętrzny:	<i>YF49157</i>
Rok produkcji:	2011
Pierwsza rejestracja:	01.2012
Odczyt przebiegu z licznika:	174 814 km
Rodzaj paliwa:	Diesel
Moc:	120 kW / 163 KM
Pojemność:	1 997 ccm
Skrzynia biegów:	Pół automat
Przeгляд wygasa:	06.2020
Rodzaj nadwozia:	Limuzyna
Liczba poprzednich właścicieli:	3 (w tym sprzedawcy)
Kluczyki:	2
Uszkodzony / powypadkowy według poprzedniego właściciela	Nie
Kraj pochodzenia:	IT
Kraj, w którym ostatnio był zarejestrowany pojazd:	IT
Klasa środowiskowa:	EURO 5
Świadectwo zgodności:	-
Siedzenia:	5
Kolor:	Czarny Metalik (Oryginalny)
Tapicerka:	Częściowo skórzana (Oryginalny)
Liczba drzwi:	5

Lokalizacja samochodu:

-





Oblicz koszt dostawy do:

mimar f.h.u. Agnieszka Zając

Las Rzeczeki 10B

27-400

Ostrowiec Świętokrzyski

PL

Dostawa standardowa (cena netto) **430 €**

12-17 dni robocze po zaksięgowaniu
wpłaty.

SZCZEGÓŁY DOT. SAMOCHODU

DODATKOWE SZCZEGÓŁY



Przednia maska samochodu



Przednie drzwi



Tapicerka / wnętrze

Przednie drzwi



Tapicerka / wnętrze

WYPOSAŻENIE SAMOCHODU

 Ustawienia siedzeń	sedile ant. sx elettr. regulabile in altezza
 System wspomagania parkowania	Tył
 Sportowe siedzenia	sedili sportivi ant.
 Poduszka powietrzna	airbag ginocchia lato guida airbag lato guida / lato passeggero airbag spalle-testa ant. e post. airbag lat. ant.
 System AC	climatizzatore automatico 2 zone
 DPF / FAP	filtro antiparticolato
 ABS	sistema antibloccaggio (ABS)
 System rozrywki	sistema audio Sony (radio/CD lettore MP3)
 ESP	Electronic Stability Program (ESP)
 Komputer pokładowy	computer bordo/computer consumo sistema informazione conducente (FordConvers+)
 Elektrycznie otwierane szyby	alzacristalli elettr. ant. alzacristalli elettr. post.

SZCZEGÓŁY SERWISU SAMOCHODU

Szczegóły książki serwisowej:

Dostępne

Przeгляд:

None

Ostatni przegląd:

-

Przebieg podczas ostatniego przeglądu:

-


Pasek klinowy wymieniony:

-

Przebieg przy wymianie paska klinowego:

-

Zdjęcia książki serwisowej:













INFORMACJE DOT. JAZDY TESTOWEJ

MIEJSCE JAZDY PRÓBNEJ: PO ULICY < 80KM/H (NIŻSZA PRĘDKOŚĆ)

BRAK SZCZEGÓŁOWYCH USTALEŃ PODCZAS JAZDY TESTOWEJ

INFORMACJE NA PODSTAWIE NUMERU VIN

	tergicristalli con sensore pioggia
	regolazione antislittamento (ASR)
	riscaldamento suppl. motore diesel
	sedile post. sdoppiat. / ribaltab.
	Sistema assistenza guida: assistenza frenata emergenza
	display a colori computer di bordo e orologio
	vetratura Blu atermic.
	volante (pelle) con multifunzione
	Verniciatura metallizzata
	proiettori autolivellanti con sensore giorno/notte

GRUBOŚĆ LAKIERU

Maska:	125 µm
Drzwi pasażera:	110 µm
Drzwi kierowcy:	159 µm

USZKODZENIA AUTA (15)

Przód




Lewa strona



Tył karoserii



Prawa strona



Wnętrze



CZĘŚĆ AUTA

Tylny błotnik

TYP SZKODY

Przemalowane nadwozie

SZCZEGÓŁY GŁÓWNYCH KÓŁ

	LEWE PRZEDNIE	PRZEDNIE PRAWY
Rodzaj opon	Letnie	Letnie
DOT	N/a	N/a
Głębokość bieżnika (mm)	7	7
Typ felg	Aluminiowe - fabryczne	Aluminiowe - fabryczne
Stan hamulców	Więcej niż 50%	Więcej niż 50%

	LEWE TYLNE	PRAWY TYLNE
Rodzaj opon	Letnie	Letnie
DOT	N/a	N/a
Głębokość bieżnika (mm)	7	7
Typ felg	Aluminiowe - fabryczne	Aluminiowe - fabryczne
Stan hamulców	Więcej niż 50%	Więcej niż 50%